

DEMARCHE DE DIAGNOSTIC



REDIGER LA D.T.

Remplir et imprimer la Demande de travail dans la GMAO. Imprimer la fiche sécurité.



OBSERVER
ESSAYER

Observer : chercher les discordances avant de quitter le contexte de la panne.
Tester les modes de marche Automatique, Pas à pas, Manuel. Noter le comportement de la machine : **Voyants, bruit, mouvements, ...**




ETUDIER LA
DOCUMENTATION

Exploiter la documentation P.C. et P.O. : Grafcet, ladder, programme API, Schémas électriques, pneumatiques,...



REDIGER

Définir la zone en défaut : chaîne d'action, chaîne d'information, autres. **Ecrire l'analyse et les hypothèses sur la demande de travail.**



ANALYSER
LES RISQUES



Faire une analyse des risques en fonction des tests à réaliser et des zones de tests. Consulter et Signer la fiche sécurité.



REALISER
LES TESTS

Réaliser les tests de validation des hypothèses formulées



REPARER

Remettre l'équipement en fonctionnement et **Vérifier le résultat !**



CLOTURER
LE B.T.

Compléter le Bon de Travail dans la GMAO en indiquant : **LE SIGNALEMENT PRECIS - CE QUE VOUS AVEZ FAIT - COMMENT VOUS AVEZ TROUVE**